

SEWING MACHINE TABLE

***COMFORT COMFOCRAFT N
COMFORT COMFOCRAFT L(XL)***

СТОЛ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ



SYMBOLS



ATTENTION

ВНИМАНИЕ



ASSEMBLY & ADJUSTMENT

СБОРКА РЕГУЛИРОВКА




OPERATION

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



STORAGE

ХРАНЕНИЕ




INDICATING MARK

ОБОЗНАЧЕНИЕ




SPECIAL OPERATION

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ




WATCH

СМОТРЕТЬ



EQUALITY
















РАВЕНСТВО






















EVEN SURFACE

РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


010001 1x	010002 1x	010003 1x	010004 1x	010006 1x
010007 1x	010009 1x	010014 1x	010015 1x	010022 1x
010024 1x	010025 1x	010026 1x	010030 1x	010031 1x
010033 2x				



 2x 020006	 1x 020007	1x 020010  L 660	2x  020018	
2x 020019 	4x 020020 	2x 020026 	2x 020027 	
2x  020030	020040 2x 	020041 2x 	020046 2x 	020047 3x 
1x 020060 		2x 020061 		






030001  3 * 16 26x	030002  3,5 * 16 21x	030003  6,2 * 50 21x	030005  4,2 * 16 10x	030006  2,9 * 13 4x	030007  φ6 2x	030008  φ4 4x	030009  M4 * 20 4x
030010  φ6 4x	030011  φ15 21x	030012  φ18 13x	030013  L35 13x	030014  φ15 h 12 13x	030015  φ8 * 30 12x	030022  M 10 4x	030023  φ 10 4x
030031  φ10 S2,5 4x	030033  4,2 * 13 28x						



COMFOCRAFT N



010034 1x	010044 1x
7x  030003	7x  030011





COMFOCRAFT N

COMFOCRAFT L(XL)



* Входит в комплект стола.
Included into table set.



22x 030001 22
1x 020010

6x 030015 17

7x 030013 18

010002

010001

26 2x 050006

19 7x 030014
7x 030012

4x 030001
2x 020027



20 030033
3x



25 2x




24 020026
2x 030006
1x




21 1x 040003
1x 040002
1x 040001
2x 030007
6x 030005

23 2x 020018
8x 030002



sewingtable.eu/manual/shveystol.ru/ins.php







ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ!
БЕЗ МАШИНЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

ATTENTION! HIGH PRESSURE!
DON'T USE WITHOUT SEWING MACHINE!

+