

SEWING MACHINE TABLE
COMFORT 1Q (C 1Q+)
СТОЛ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ



SYMBOLS




ATTENTION

ВНИМАНИЕ



ASSEMBLY & ADJUSTMENT

СБОРКА РЕГУЛИРОВКА




OPERATION

ЭКСПЛУАТАЦИЯ




STORAGE

ХРАНЕНИЕ




INDICATING MARK

ОБОЗНАЧЕНИЕ




SPECIAL OPERATION

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ




WATCH

СМОТРЕТЬ



EQUALITY




РАВЕНСТВО




EVEN SURFACE


РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

010001	1x	010002	1x	010004	1x	010006	1x
010007	1x	010008	1x	010009	1x	010011	5x
010012	5x	010013	5x	010014	1x	010015	1x
010017	1x	010026	1x	010028	2x	010030	1x
010034	1x						

020003  2x	020004 2x  020005 2x 	020006  2x	020008  2 x	1x 020011 
---	--	---	---	---




1x 020012 	7x 020013 CR 	7x 020013 CL 
	7x 020015 DR 	7x 020015 DL 


020018  4x	020020  4x	020034  4x
---	--	---

030001  3 * 16 32x	030002  3,5 * 16 48x	030003  6,2 * 50 22x	030005  4,2 * 16 10x	030006  2,9 * 13 6x	030007  φ 6 2x	030008  φ 4 4x	030009  M4 * 20 4x	030010  φ 6 4x	030031  φ 8 s2,5 4x
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

030011  φ 15 22x	030012  φ 18 8x	030013  L 35 8x	030014  φ 15 h 12 8x	030015  φ 8 * 30 18x	030016  φ 8 * 30 10x	030017  φ 15 h10 10x	030061  M 8 4x	030060  φ 8 4x
--	---	---	--	---	--	--	--	--


030033  4,2 * 13 18x	030028  3,9*16 8x	030038  2,5 * 20 4x
--	---	---


	1x 040002 
	1x 040003 


4x 050001 	2x 050002 	1x 050003 
1x 050004 	1x 050005 	1x S 4 




COMFORT 1Q+






010018 1x 010019 1x 010020 1x	020001 2 x 	7x 020019 	030033  4,2 * 13 34x
--	---	---	---



* Входит в комплект стола.
Included into table set.





24 020005
1x 
030001
2x 


19 030008 030009
2x  2x 
1x  020006


26 
1x 050003

2x 050002 4x  030033


20 030002
4x 
020008
1x 


27 030006
2x 
1x  020012



21 020011
1x 
030038
4x 

23 6x  030002
4x  030028

2x 020018

25 030033
8x 
4x 050001


14 020003
1x 
020003
3x  030033


030033
010007
4mm







5x 010012



5x 010013




5x 010011



010028



010028






COMFORT 1Q+

37

3x



12x



030033

020019

010018

010020

35

020001

2x



030033

6x



010019

36

16x



030033


4x

020019



1x

050004



1x



010034












10



4



+



5

