


SEWING MACHINE TABLE
COMFORT 3 (C3L, C3XL)
СТОЛ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ



SYMBOLS



ATTENTION

ВНИМАНИЕ




ASSEMBLY & ADJUSTMENT

СБОРКА РЕГУЛИРОВКА




OPERATION

ЭКСПЛУАТАЦИЯ




STORAGE

ХРАНЕНИЕ




INDICATING MARK

ОБОЗНАЧЕНИЕ




SPECIAL OPERATION

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ




WATCH

СМОТРЕТЬ



EQUALITY





РАВЕНСТВО




EVEN SURFACE

РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

010001 1 x	010002 1 x	010003 1 x
010004 1 x	010006 1 x	010007 1 x
010008 1 x	010009 1 x	010010 1 x
010011 2 x	010012 2 x	010013 2 x
010014 1 x	010023 1 x	010024 1 x
010025 1 x	010026 1 x	010027 1 x
010028 1 x	010029 1 x	

020001  4x	020002  2x	020003  1x	020004 1x  020005 1x 	
020006  2x	020008  1x	020010  1x L 660	020011  1x	020012  1x
1x 020007 		1x 020009  L300		
3x 020013 CR 		3x 020013 CL 		
3x 020015 DR 		3x 020015 DL 		
2x 020016 	2x 020017 		020021  4x	

030001  3 * 16 46x	030002  3,5 * 16 25x	030003  6,2 * 50 16x	030038  2,5 * 20 4x	030005  4,2 * 16 10x	030006  2,9 * 13 4x	030007  φ 6 2x	030008  φ 4 4x	030009  M4 * 20 4x	030010  φ 6 4x
030011  φ 15 16x	030012  φ 18 17x	030013  L 35 17x	030014  φ 15 h 12 17x	030015  φ 8 * 30 18x	030016  φ 8 * 30 4x	030017  φ 15 h 10 4x		030061  M 8 4x	030060  φ 8 4x
030024  5 * 50 2x	030031  φ 8 s2,5 4x	030033  4,2 * 13 33x							



1x 040001

1x 040002

1x 040003


4x 050001




2x 050002



1x 050003







1x 050006




1x S 3

1x S 4




010023
010024

010027




010025

010026




*
Входит в комплект стола.
Included into table set.



11

4x 030001



2x 020015 DR




2x 010013

030016 9
4x

10
4x 030017

2x 010012



11

2x 020015 DL

4x 030001



2x 010011

8
4x 030015

14 2x 030024



2x 020017



12

1x 020015 DL

030001
2x




1x 010028



12

030001
2x



1x 020015 DR



13

030002
4x



2x



020016

1x 010029










15

1x 020009

10x 030001








010006


010014

010004

010007








sewingtable.eu/manual/shveystol.ru/ins.php



010009

040001






010001

010009


34



S10




37





1x 050003

2x 050002

4x 030033



030033



36



4x 050001

8x 030033

