


SEWING MACHINE TABLE
COMFORT 4 (C4L, C4XL)
СТОЛ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ



SYMBOLS




ATTENTION

ВНИМАНИЕ




ASSEMBLY & ADJUSTMENT

СБОРКА РЕГУЛИРОВКА




OPERATION

ЭКСПЛУАТАЦИЯ




STORAGE

ХРАНЕНИЕ




INDICATING MARK

ОБОЗНАЧЕНИЕ




SPECIAL OPERATION

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ




WATCH

СМОТРЕТЬ



EQUALITY




РАВЕНСТВО






EVEN SURFACE





РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

010001	1x	010002	1x	010003	1x
010004	1x	010005	1x	010006	1x
010007	1x	010008	1x	010009	1x
010010	1x	010011	2x	010012	2x
010013	2x	010014	1x	010015	1x
010018	1x	010019	1x	010023	1x
010024	1x	010025	1x	010026	1x
010027	1x	010028	1x	010029	1x

020001  5x	020002  2x	020003  2x	020004 2x  020005 2x 	
020006  2x	020008  1x	020010  2 x L 660	020011  1x	020012  1x
 5x 020019			1x 020009  L300	
3x 020013 CR 			3x 020013 CL 	
3x 020015 DR 			3x 020015 DL 	
2x 020016 	 2x 020017	020021  4x	2 x 020022 	


030001  3 * 16 62x	030002  3,5 * 16 20x	030003  6,2 * 50 22x	030038  2,5 * 20 4x	030005  4,2 * 16 10x	030006  2,9 * 13 6x	030007  φ 6 2x	030008  φ 4 4x	030009  M4 * 20 4x	030010  φ 6 4x
030011  φ 15 22x	030012  φ 18 15x	030013  L 35 15x	030014  φ 15 h 12 15x	030015  φ 8 * 30 18x	030016  φ 8 * 30 4x	030017  φ 15 h 10 4x	030061  M 8 4x	030060  φ 8 4x	030024  5 * 50 4x


030031  φ 8 s2,5 4x	030033  4,2 * 13 59x	 1x 040001	1x 040002 	1x 040003 
---	--	---	--	---


4x  050001	2x  050002	1x  050003	1x  S 4
1x  050004	1x  050006	1x  050007	1x  S 3





COMFORT 4L , COMFORT 4XL



010020 1x	020001 1x 	2 x 020019 	030033  4,2 * 13 11x
-------------------------	---	---	--





* Входит в комплект стола.
Included into table set.









2x 010012

2x 010013

2x 010011



1x 010029





S 4 S 10

- 16 10x 030011
10x 030003

010003 010014 010006

010004

010008

- 18 020002
1x
030033
3x

- 17 020001
4x
030033
12x

- 18 020002
1x
030033
3x

1x 010015

1x 010005

19 2x 030011
2x 030003

21 030002
4x
1x 020008

20 030008 030009
4x 4x
2x 020006

27 1x 020012
2x 030006

26 1x 020010
22x 030001

1x 010007

1x 010015

22 020011
1x
4x 030038

23 020003
2x
6x 030033


24 1x 020010
22x 030001



28 040003 040002
040001
2x 030007 6x 030005




25 030002
4x
2x 020016



sewingtable.eu/manual/shveystol.ru/ins.php








42

12 x 
030033



3 x 020019

41

8 x 
030033



2 x 020019

40

020001



1x


030033


3 x



COMFORT 4L , COMFORT 4XL

42

12 x 
030033



3 x 020019

41

16 x 
030033



4x 020019

40





020001





2x



030033

6x






5



6A



6B

