

**SEWING MACHINE TABLE
COMFORT 1 (C 1L , C 1XL) GOLD
СТОЛ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ**



SYMBOLS




ATTENTION

ВНИМАНИЕ




ASSEMBLY & ADJUSTMENT

СБОРКА РЕГУЛИРОВКА




OPERATION

ЭКСПЛУАТАЦИЯ




STORAGE

ХРАНЕНИЕ




INDICATING MARK

ОБОЗНАЧЕНИЕ




SPECIAL OPERATION

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ




WATCH

СМОТРЕТЬ








EVEN SURFACE



РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ





EQUALITY

РАВЕНСТВО

010001 1x	010002 1x	010003 1x	010004 1x		
010006 1x	010007 1x	010008 1x	010009 1x		
 020040 2x	 020041 2x	 020039 1x	 020004 1x  020005 1x		
 020065 1x	 020008 1x	 020010 1x	 020066 1x	 020067 1x	 020012 1x
 030001 3 * 16 24x	 030002 3,5 * 16 6x	 030003 6,2 * 50 6x	 030057 2x	 030005 4,2 * 16 10x	 030006 2,9 * 13 4x
 030007 $\phi 6$ 2x	 030008 $\phi 4$ 2x	 030009 $M4 * 20$ 2x	 030010 $\phi 6$ 4x	 030011 $\phi 15$ 6x	 030012 $\phi 18$ 10x
 030013 $L = 35$ 10x	 030015 $\phi 8 * 30$ 10x	 030014 $\phi 15 h12$ 10x	 030033 $4,2 * 13$ 15x	 030022 4x	 M 10
 030060 $\phi 10$ 4x	 030031 4x	 030058 4x			






*


Входит в комплект стола.
Included into table set.



Разметка крепления ответной планки замка производится "по месту" без крышки стола и при закрытом фасаде согласно эскиза




sewingtable.eu/manual/
shveystol.ru/ins.php






ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ!

БЕЗ МАШИНЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!



010009

040001




18

030005
4X



030010



010001

010009

19



S10

