
SEWING MACHINE TABLE COMFORT JUNIOR 2 СТОЛ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ



SYMBOLS



ATTENTION ВНИМАНИЕ



ASSEMBLY & ADJUSTMENT СБОРКА РЕГУЛИРОВКА




OPERATION


ЭКСПЛУАТАЦИЯ



STORAGE XРАНЕНИЕ




INDICATING MARK ОБОЗНАЧЕНИЕ




SPECIAL OPERATION


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ



WATCH СМОТРЕТЬ




EQUALITY
PABEHCTBO



EVEN SURFACE
POBHAЯ ПОВЕРХНОСТЬ

010001 1 X	010003 1 X	010004 1 x	010006 1 x	010008 1 X
010011 1 X	010012 1 X	010013 1 x	010014 1 X	010016 1 X
010028 2 x	010033 1 x	010041 1 X		



030001 3 * 16 12x	030002 3,5 * 16 32x	030003 6,2 * 50 20x	030038 2,5 * 20 4x		030006 2,9 * 13 2x
	030008	030009		030011	030012
	φ4	M4 * 20		φ15	φ 18
	4 x	4 x		18x	9 x
030013	030014	030015	030016	030017	030027
S=					
L = 35	φ15 h12	φ8*30	φ8 * 30	φ15 h	10 M4 * 35
9 x	9 x	10 x	2 x	2 x	2 x

