

SEWING MACHINE TABLE
COMFORT 1 (C 1L , C 1XL) GOLD
СТОЛ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ



SYMBOLS




ATTENTION

ВНИМАНИЕ



ASSEMBLY & ADJUSTMENT

СБОРКА РЕГУЛИРОВКА




OPERATION

ЭКСПЛУАТАЦИЯ




STORAGE

ХРАНЕНИЕ




INDICATING MARK

ОБОЗНАЧЕНИЕ




SPECIAL OPERATION

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ




WATCH

СМОТРЕТЬ




EVEN SURFACE



РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ





EQUALITY

РАВЕНСТВО




010001 1x		010002 1x		010003 1x		010004 1x	
010006 1x		010007 1x		010008 1x		010009 1x	
2x  020040		2x  020041		1x  020039		020004 1x  020005 1x	
1x  020065		020008  1x	020010  L 660 1x	020066  1x	020067  1x	020012  1x	
030001  3 * 16 24x	030002  3,5 * 16 6x	030003  6,2 * 50 6x	030057  2x	030005  4,2 * 16 10x	030006  2,9 * 13 4x		
030007  φ6 2x	030008  φ4 2x	030009  M4 * 20 2x	030010  φ6 4x	030011  φ15 6x	030012  φ18 10x		
030013  L = 35 10x		030015  φ8 * 30 10x		030014  φ15 h12 10x	030033  4,2 * 13 15x	030022 4x  M 10	
030060 φ 10  4x		030031 4x  φ 10 s2,5		030058  4x			







010003

010004



010006

010008





*


Входит в комплект стола.
Included into table set.






Разметка крепления ответной планки замка производится "по месту" без крышки стола и при закрытом фасаде согласно эскиза



sewingtable.eu/manual/shveystol.ru/ins.php







030033

