


SEWING MACHINE TABLE
COMFORT JUNIOR 2
СТОЛ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ



SYMBOLS




ATTENTION

ВНИМАНИЕ




ASSEMBLY & ADJUSTMENT

СБОРКА РЕГУЛИРОВКА




OPERATION

ЭКСПЛУАТАЦИЯ




STORAGE

ХРАНЕНИЕ




INDICATING MARK

ОБОЗНАЧЕНИЕ




SPECIAL OPERATION

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ




WATCH

СМОТРЕТЬ



EQUALITY




РАВЕНСТВО



EVEN SURFACE

РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


<i>010001 1x</i>	<i>010003 1x</i>	<i>010004 1x</i>	<i>010006 1x</i>	<i>010008 1x</i>
<i>010011 1x</i>	<i>010012 1x</i>	<i>010013 1x</i>	<i>010014 1x</i>	<i>010016 1x</i>
<i>010028 2x</i>	<i>010033 1x</i>	<i>010041 1x</i>		

 <i>020006</i> 2x	 <i>020011</i> 1x	 <i>020012</i> 1x		 020024 6x
 3x <i>020015 DR</i>		 3x <i>020015 DL</i>		
 3x <i>020013 CR</i>		 3x <i>020013 CL</i>		

 <i>030001</i> 3 * 16 12x	 <i>030002</i> 3,5 * 16 32x	 <i>030003</i> 6,2 * 50 20x	 <i>030038</i> 2,5 * 20 4x		 <i>030006</i> 2,9 * 13 2x
	 <i>030008</i> φ4 4x	 <i>030009</i> M4 * 20 4x		 <i>030011</i> φ15 18x	 <i>030012</i> φ18 9x
 <i>030013</i> L = 35 9x	 <i>030014</i> φ15 h12 9x	 <i>030015</i> φ8 * 30 10x	 <i>030016</i> φ8 * 30 2x	 <i>030017</i> φ15 h10 2x	 <i>030027</i> M4 * 35 2x

1x

050004




1x




050005




1x
























S4



* Входит в комплект стола.
Included into table set.













1



2

3

